


# Digi-Star

## Conciliateur pour systèmes de pesage à trois points (3 barres de contrainte) comme les mélangeurs d'aliment & les chariots céréales

Pendant l'utilisation du conciliateur, plusieurs cadres textuels renvoient à l'utilisation de votre poids pour calibrer chaque barre de contrainte. Ceci est une partie importante du conciliateur, pour contrôler si les trois barres de contrainte vous pèsent correctement. Il est important de bien poser votre poids sur chaque barre de contrainte pour éviter qu'il soit partiellement transféré à une autre barre de contrainte.

Outils nécessaires:

- 2 tournevis Philips
- Petit tournevis plat
- Papier et stylo



NB.: Ce procédé a été écrit pour les systèmes de pesage DIGI-STAR (J-STAR) utilisant des indicateurs EZ150, EZ210 ou EZ320).  
Si vous avez un système de pesage plus vieux, utilisant un indicateur de série OMP, ou un système de pesage à quatre barres de contrainte, vous devez suivre un autre conciliateur.

