


Digi-Star

Conciliateur pour systèmes de pesage à quatre points (4 barres de contrainte)




Pendant l'utilisation du conciliateur, plusieurs paragraphes renvoient à l'utilisation de votre poids pour calibrer chaque barre de contrainte. Ceci est une partie importante du conciliateur, pour contrôler si les quatre barres de contrainte réagissent correctement sur notre poids. Il est important de bien poser votre poids sur chaque barre de contrainte pour éviter qu'il soit partiellement transféré à une autre barre de contrainte.

Outils nécessaires:

- 2 tournevis Philips
- Petit tournevis plat
- Papier et stylo

NB.: Ce procédé a été écrit pour les systèmes de pesage DIGI-STAR (J-STAR) utilisant des indicateurs EZ150, EZ210, EZ320 ou EZ2000). Si vous avez un système de pesage plus vieux, utilisant un indicateur de série OMP, vous devez suivre un autre conciliateur.



DIGI-STAR SYSTÈMES DE PESAGE CONCILIATEUR ORGANIGRAMME

Février 2001